

по Аксайскому УР-НУ  
МЧС России по РО  
188 28.06.2022

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Аксайского района  
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1»

346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Маяковского, д. 12, ИНН 6102019918  
тел./факс : (886350) 5-63-81, e-mail: sport\_school\_n1@mail.ru

от «28» 06 2022 г. № 94

Старшему дознавателю ОНД и ПР по  
Аксайскому району УНД И ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области.  
А.А. Кривенко.

Сопроводительное письмо-отчет  
об исполнении предписания

Уважаемый Андрей Александрович !

Во исполнение предписания от 16.12.2021 г. № 020-262/2021/5 по  
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
МБУ ДО АР ДЮСШ № 1 представляет отчет об устранении выявленных  
нарушений:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Ссылка на пункт , часть, статью и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или ) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении и.
1.	На объекте защиты на общих путях эвакуации	ч.6,ст. 134, Федерального закона	14.06.2022г	Выполнено

	(в помещении коридора) для облицовки стен применяется материал с более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 3 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала не представлены)	от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	На объекте защиты на общих путях эвакуации (в помещении тамбура) для облицовки стен применяется материал с более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 3 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала не представлены)	ч.6, ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.06.2022г	Выполнено
3.	Руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	14.06.2022г	Выполнено
4.	На объекте защиты, в помещении тамбура, около основного эвакуационного выхода допускается перепад высот менее 45 см.	п. 4.3.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути	14.06.2022г	Выполнено

		и выходы.		
5.	На объекте защиты, в помещении коридора (помещение № 15) для покрытие пола применяется материал с более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 2 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала не представлены)	ч.6,ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.06.2022г	Выполнено
6.	На объекте защиты, в помещении коридора (помещение № 15) для облицовки стен применяется материал с более высоким классом пожарной опасностью строительных материалов, чем КМ 3 (подтверждающие документы класса пожарной опасности строительного материала не представлены)	ч.6,ст. 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.06.2022г	Выполнено

Приложение: сертификаты на стройматериалы и акт на 4 листах.

Директор МБУ ДО АР ДЮСШ № 1



Пастухов Н.А.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430324

Владелец Пастухов Николай Анатольевич

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025